

发动机缸体焊接铸铁焊接 经验丰富

产品名称	发动机缸体焊接铸铁焊接 经验丰富
公司名称	威欧丁（天津）焊接技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄跃进路锦宇实业院内
联系电话	022-28196887 15013543115

产品详情

铸铁发动机缸体在焊接维修中是非常常见的，有的由于技术不到位或者是焊条选用不到位，导致在焊接过程中造成失败的现象

成本低抗裂性差点的使用国产308焊条采用热焊工艺焊接，焊接成功率低，适用于修复价值低的产品上

成本高抗裂性好的使用进口威欧丁777铸铁焊条采用冷焊工艺焊接，焊接成功率高，适用于重要设备及产品有修复价值上的产品