

合肥桥梁橡胶支座伸缩缝自产自销

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 合肥桥梁橡胶支座伸缩缝自产自销 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

合肥桥梁橡胶支座伸缩缝自产自销，长信各种橡胶支座伸缩缝型号都可以加工，欢迎您的咨询。伸缩缝和支座质量通病及防治

1、桥面伸缩缝不贯通

1. 现象：桥台与梁端相接处及各联（桥面连续的几孔称为一联）间的伸缩缝处，常发生桥台侧翼墙和地袱，防撞护栏，栏杆扶手在伸缩缝处不断开的通病。合肥桥梁橡胶支座伸缩缝自产自销，货真价实。

2. 危害：由于伸缩缝没有完全贯通。造成未断开的桥台侧翼墙、地袱、防撞护栏、栏杆扶手的裂损。

3. 原因分析：桥主体上部结构完成后，进行附属设施施工时，技术交底未提出留缝要求，或施工操作人员不明白伸缩缝作用，造成上述问题。