

## （中国区维修解决）倍福工控机触摸屏启动卡在开机画面不动维修

产品名称	（中国区维修解决）倍福工控机触摸屏启动卡在开机画面不动维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:倍福 型号:CP2713 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

（中国区维修解决）倍福工控机触摸屏启动卡在开机画面不动维修

倍福显示屏故障维修范围：无显示、通电重启、通电无反应、通电不启动、进不了系统、进不了程序、自检通不过、上电黑屏、暗屏、开机白屏、运行花屏、屏幕显示显示线条、蓝屏、系统丢失、程序丢失、不通电、触摸失灵、触摸偏移、触摸屏不灵敏、按键不灵敏、按键坏、触摸板坏、液晶屏损坏、屏幕撞坏、液晶屏破碎、电源坏、主板坏、主板不工作、不亮、主板高压故障、显示不完全、主板显存故障、故障、显示花纹、反应慢、触摸无反应、通讯不上、通讯异常、不能通讯、显示模糊、碎屏、电源板坏、液晶屏故障、不能正常开机、开不了机、报错、报警、提示错误、显示反了等等故障维修。

开机后报警显示器上没有显示：

- 1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动；
- 2、拔掉内存条开机后报警声是否相同；
- 3、清理COMS（可能设置有错误）或者更换BIOS；
- 4、更换显示卡或外插一块显示卡（主板集成显卡）。
- 5、一般长音为内存条的故障；连续短音分为两种：一种是显卡报警另一种是BIOS报警；

能进入系统但有间隔的短音，在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置，当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警。

顺义倍福CP6220工控机维修总结：以上是工控机开机无反应故障的维修方法，如若不能解决您的问题，可以送至维修解决维修。