

纯铜弧形楼梯铜艺栏杆加工工艺很繁琐 也很精细

产品名称	纯铜弧形楼梯铜艺栏杆加工工艺很繁琐 也很精细
公司名称	佛山市新特金属制品有限公司
价格	3300.00/米
规格参数	品牌:新特 颜色:K金, 玫瑰金, 古铜色 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号
联系电话	13266379425

产品详情

纯铜弧形楼梯铜艺栏杆加工工艺很繁琐 也很精细

砂金铝板雕花楼梯护栏和钛金铝板雕花楼梯护栏在色彩上是有区别的,砂金是在金色的表面有种蒙蒙的砂面感觉,表面不亮,哑哑的金色.

铝板雕刻楼梯护栏由整块铝板精细雕刻,一体成型,黄金镀层,金碧辉改革煌;名贵红木扶手,手感温润爽滑。

1、铜楼梯扶手安装后,其表面应平整,无锈蚀、划痕、碰伤。

铜楼梯扶手安装后,表面不应有裂缝、气孔、皱皮等缺陷。

铜楼梯扶手在安装时,可采用膨胀螺丝与地面固定,膨胀螺栓间距不大于300mm,在水泥基上采用自攻螺钉与地面固定。

铜楼梯扶手的颜色应保持一致,表面平整,无破损和裂纹等缺陷。

铜楼梯扶手应保持清洁、无污垢、无油渍等杂质。

安装时,铜楼梯扶手应与建筑物的整体色调相协调。

2、铜楼梯扶手表面的色彩以本色为宜。

如在白色或深色大理石上刷上涂料,或用油漆涂刷,会使扶手表面的颜色发生变化,时间久了便会影响到装饰效果。

扶手表面要避免使用油性涂料，以免沾污。

如果是使用漆的话，在漆干后不要立即上蜡、用干布擦拭等。

如果有灰尘等污物沾染了表面，可用细软的毛刷轻轻刷去；如有划痕等瑕疵，可用砂纸打磨清理；如发现掉漆严重现象，应尽快到部门修理。不要在扶手表面磨光涂蜡处理，因为磨光会破坏木材的微观结构，影响木材内分子间的相互连接，造成使用寿命短。