

维修倍福工控机触摸屏亮度显示看不清楚（当天修好故障）

产品名称	维修倍福工控机触摸屏亮度显示看不清楚（当天修好故障）
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:倍福 型号:CP2713 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

维修倍福工控机触摸屏亮度显示看不清楚（当天修好故障）

倍福显示屏故障维修范围：无显示、通电重启、通电无反应、通电不启动、进不了系统、进不了程序、自检通不过、上电黑屏、暗屏、开机白屏、运行花屏、屏幕显示显示线条、蓝屏、系统丢失、程序丢失、不通电、触摸失灵、触摸偏移、触摸屏不灵敏、按键不灵敏、按键坏、触摸板坏、液晶屏损坏、屏幕撞坏、液晶屏破碎、电源坏、主板坏、主板不工作、不亮、主板高压故障、显示不完全、主板显存故障、故障、显示花纹、反应慢、触摸无反应、通讯不上、通讯异常、不能通讯、显示模糊、碎屏、电源板坏、液晶屏故障、不能正常开机、开不了机、报错、报警、提示错误、显示反了等等故障维修。

检查是否所有电线都已连接到端口，并且电源已打开。如果看到绿灯，则表明电源已接通。现在，检查连接电缆。确保连接牢固，否则，请拧紧它们。然后重新启动台达触摸屏以检查它是否仍在工作。如果触摸屏的屏幕仍然空白，请尝试将其连接到另一个系统。如果有效，则可能是CPU出了问题。如果仍然无法正常工作，则可能需要更换电缆或显示器。

致电技术专家进行修复。2、屏幕模糊

屏幕模糊外观背后有许多可能的原因。应该尝试的是调整硬设置。接下来的事情是重新安置电缆或完全使用新电缆将CPU与显示器连接。您也可以调整屏幕的分辨率，这可能是**的问题。在某些情况下，重新安装液晶显示器是可行的。3、屏幕边缘周围的图像不正确