

铜&锌合金三联淋浴水龙头

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 铜&锌合金三联淋浴水龙头 |
| 公司名称 | 陈金镇 |
| 价格 | 30.00/个 |
| 规格参数 | 功能类别:混水龙头 安装型式:立式 材质:铜锌合金 |
| 公司地址 | 中国 福建 南安市 英都镇工业新区 |
| 联系电话 | 86 579 85596196 |

产品详情

功能类别：混水龙头
阀座直径：联系提供
规格：1/2
适用类型：淋浴龙头

安装型式：立式
工作温度：家用常温
进出水管直径：联系提供
型号：SF-008

材质：铜 锌合金
公称压力：家用常压
品牌：GFV

产品特性：该款三联淋浴龙头铜或锌合金材料，手把合金，铜芯，表面抛光电镀，弯角铜或不锈钢，倒牙铜或不锈钢。可配1.2m,1.5m软管，浴室高档淋浴龙头。

| | | | |
|-------|-----|---|----|
| 壳体 | 手把 | 芯 | 嘴巴 |
| 铜/锌合金 | 锌合金 | 铜 | 铜 |

公司简介：本公司专业生产各种水暖洁具，系列齐全的水龙头、面盆龙头、菜盆龙头、直角阀、六角阀、各种冲洗阀、地漏、软管、下水等，品种齐全，款式新颖独特，质量上乘，价格合理，材质不一，铜、锌合金、铁、塑料等，也经营oem，产品外销为主，采用泡沫或珍珠袋外加纸盒包装，也可以按照客户要求包装，印刷彩盒，公司产品远销东南亚、中东、南美洲、非洲等全球各地，欢迎新老顾客来电咨询！

水龙头保养方法：

1、安装时应彻底清除管道内的各种杂质。可避免发生阀芯损坏、卡阻、堵塞和渗漏。同时应清洗表面使其不留有建筑材料残余物。2、对任何种类的水龙头产品在使用时均无需在开关时使用过大的力，只需轻轻拧动或拨动即可。对出水口配置筛网罩的产品经使用一段时间后应拆卸冲洗以清除杂质。配有软

管的产品应注意使软管经常保持自然舒展状态，以免折断。3、水龙头表面应经常以软布（不带有杂质）蘸用清洁剂轻轻擦拭。忌用金属丝团或带有较硬微粒的百洁布等。另外，切不可与硬物相击以致碰伤水龙头表面。4、经使用不久的水龙头有时也会发生关闭不彻底、渗漏、手柄松动、连接口松动漏水等现象，一般情况下消费者可自行解决。发生在螺旋稳升式橡胶水龙头的关闭不彻底，通常都是因较硬杂物卡入密封口时只需卸下手柄（手轮），拧下阀盖、阀芯清除杂质后按原样装好即可恢复正常使用。发生在陶瓷片阀芯密封水嘴的关闭不彻底，则可能硬质杂物擦伤密封面或对阀芯所加的预紧力不够。若是前者，只能将水嘴生产厂售后服务部或专业维修部门修复。而后一项问题只需由用户卸下手柄（手轮）后将阀芯再稍稍拧紧即可。5、手柄（手轮）松动一般有二个原因：一是装配时因疏忽未将手柄（手轮）紧固好，只须拧紧紧固螺钉即可。二是手柄（手轮）选材较差，多发生在手柄（手轮）与阀芯连接部过早氧化、腐蚀导致间隙增大造成，一般无补救办法。所以，尽可能不要选用低档次或者劣质手柄（手轮）的产品。6、遇有水龙头连接部位渗漏，通常是装配时刻部位未拧紧所致，只需拧紧即可。有时，一只水龙头各方面均较完美，但是有关闭后有滴水不停的感觉。这时要看滴水的时间长短，是否滴水不停以及水滴的数量。较长的滴水时间有时可能会持续4、5分钟，总数约在十数滴。滴出的水量相当于水源关闭后水龙头嘴口内的余水，是属正常现象。只要使用得当，维护保养得法，档次教高及质量合格的水龙头才能保持长久如新。

水龙头保养方法：

1、安装时应彻底清除管道内的各种杂质。可避免发生阀芯损坏、卡阻、堵塞和渗漏。同时应清洗表面使其不留有建筑材料残余物。2、对任何种类的水龙头产品在使用时均无需在开关时使用过大的力，只需轻轻拧动或拨动即可。对出水口配置筛网罩的产品经使用一段时间后应拆卸冲洗以清除杂质。配有软管的产品应注意使软管经常保持自然舒展状态，以免折断。3、水龙头表面应经常以软布（不带有杂质）蘸用清洁剂轻轻擦拭。忌用金属丝团或带有较硬微粒的百洁布等。另外，切不可与硬物相击以致碰伤水龙头表面。4、经使用不久的水龙头有时也会发生关闭不彻底、渗漏、手柄松动、连接口松动漏水等现象，一般情况下消费者可自行解决。发生在螺旋稳升式橡胶水龙头的关闭不彻底，通常都是因较硬杂物卡入密封口时只需卸下手柄（手轮），拧下阀盖、阀芯清除杂质后按原样装好即可恢复正常使用。发生在陶瓷片阀芯密封水嘴的关闭不彻底，则可能硬质杂物擦伤密封面或对阀芯所加的预紧力不够。若是前者，只能将水嘴生产厂售后服务部或专业维修部门修复。而后一项问题只需由用户卸下手柄（手轮）后将阀芯再稍稍拧紧即可。5、手柄（手轮）松动一般有二个原因：一是装配时因疏忽未将手柄（手轮）紧固好，只须拧紧紧固螺钉即可。二是手柄（手轮）选材较差，多发生在手柄（手轮）与阀芯连接部过早氧化、腐蚀导致间隙增大造成，一般无补救办法。所以，尽可能不要选用低档次或者劣质手柄（手轮）的产品。6、遇有水龙头连接部位渗漏，通常是装配时刻部位未拧紧所致，只需拧紧即可。有时，一只水龙头各方面均较完美，但是有关闭后有滴水不停的感觉。这时要看滴水的时间长短，是否滴水不停以及水滴的数量。较长的滴水时间有时可能会持续4、5分钟，总数约在十数滴。滴出的水量相当于水源关闭后水龙头嘴口内的余水，是属正常现象。只要使用得当，维护保养得法，档次教高及质量合格的水龙头才能保持长久如新。