

兰州市钢结构广告牌安全性能检测报告

产品名称	兰州市钢结构广告牌安全性能检测报告
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

钢结构构件危险性鉴定

6.9.1 钢结构构件应重点检查各连接节点的焊缝、螺栓、铆钉等情况；应注意钢柱与梁的连接形式、支撑杆件、柱脚与基础连接损坏情况，钢屋架杆件弯曲、截面扭曲、节点板弯折状况和钢屋架挠度、侧向倾斜等偏差状况。

6.9.2 钢结构构件有下列现象之一者，应评定为危险点；

1 构件或连接件有裂缝或锐角切口；焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏；

2 连接方式不当，构造有严重缺陷；

3 受拉构件因锈蚀，截面减少大于原截面的10%；

4 梁、板等构件挠度大于 $L_0/250$ ，或大于45mm；

5 实腹梁侧弯矢高大于 $L_0/600$ ，且有发展迹象；

6 钢柱顶位移，平面内大于 $h/150$ ，平面外大于 $h/500$ ，或大于40mm；

7 屋架产生大于 $L_0/250$ 或大于40mm的挠度；屋架支撑系统松动失稳，导致屋架倾斜，倾斜量超过 $h/150$ 。

河南润诚工程质量检测有限公司，欢迎前来咨询!