

海北发电机出租（本地-出租）公司

产品名称	海北发电机出租（本地-出租）公司
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:沃尔沃 型号:100-2000kw 产地:本地出租
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

海北发电机出租（本地-出租）公司

从事发电机租赁业务，通过多年的工程项目经验，磨炼出一批技术强的电气机械师，集电气设计、安装、发电机租赁业务与发电机出租、工程缺电,工厂停电,酒店临时用电,演艺拍摄补电,展示灯光用电,发电机电压{220/380},赫兹{50},功率;5KW 20KW 30KW 50KW 75KW 80KW 100KW 120KW 150KW 200... KW 220KW250KW 300KW 350KW 400KW .500KW 550KW 600KW 720KW 800KW 1000KW1200KW,普通型,静音型,移动型,车载型均有,品牌;大宇,康明斯,沃尔沃,卡特,三菱,鼎新等。空压机出租：发电机租赁业务与发电机出租、工程缺电,工厂停电,酒店临时用电,演艺拍摄补电,展示灯光用电,发电机电压{220/380},赫兹{50},功率;5KW 20KW 30KW 50KW 75KW 80KW 100KW 120KW 150KW 200... KW 220KW250KW 300KW 350KW 400KW .500KW 550KW 600KW 720KW 800KW 1000KW1200KW,普通型,静音型,移动型,车载型均有,品牌;大宇,康明斯,沃尔沃,卡特,三菱,鼎新等,柴油发电机组使用的柴油机在使用过程中会经常出现突发性严重损害,经发电机组加装保护装置是很有必要的。

发电机排气背压太高；增压压力下降，进入燃烧室的充气量减少；机油泄漏等。柴油发电机机油回油温度过高。机油回油温度一般应低于90~120（因机型不同而异），温度过高的原因有：机油量减少，油压太低低于200kPa；润滑系中有漏油现象，使轴承机油量减少；回油管路阻塞，使回油不畅通；机油散热不良。涡轮端密封装置失效，高温燃气进入机油腔，涡轮增压器温度过高等

柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组，根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站，全部机型采用进口发电机：美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组，100kw静音发电机组，200KW

沃尔沃机组，250KW美国康明斯，300KW移动电站，400KW沃尔沃电喷机型，500KW大宇静音型，600KW进口发电机组，800KW卡特彼勒，1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。