

1800KW康明斯柴油发电机组服务

产品名称	1800KW康明斯柴油发电机组服务
公司名称	东莞市常平利焯机电设备经营部
价格	680000.00/台
规格参数	康明斯:50KW---2000KW
公司地址	广东东莞市常平镇桥沥派出所对面
联系电话	076981032993 13018684114

产品详情

1800KW康明斯柴油发电机组服务

型号YC6MJ480L-D20输出功率 (KW) 352 (带风扇) 引擎结构形式6缸、四冲程、中置涡轮增压
缸径 × 行程 (mm) 123*145转速Rpm/min1500 排量L : 10.338燃油系统/调速方式 : 电子调速
启动方式 : 24V直流电起动机冷却方式 : 闭式水循环风冷 燃油消耗率 () g/kw.h193g/kw.h机油容量L28L
滤清系统 : 采用整体式更换机油、柴油滤清器和空气滤清器 排气系统 : 采用工业用高降噪效能消声器
冷却系统 : 采用高质量散热水箱柴油机发生了故障，通常会出现以下几种异常现象：

1. 运转时声音异常。如不正常的敲击声、放炮声、吹嘘声、排气声、周期性的摩擦声等。
2. 运转异常。如柴油机不易启动，工作时出现剧烈震动，功率不足，转速不稳定等。
3. 外观异常。如柴油机排烟管冒黑烟、蓝烟、白烟，各系统出现漏油、漏水、漏气等。
4. 温度异常。机油及冷却水温度过高，排气温度过高，轴承过热等。
5. 压力异常。机油、冷却水及燃油压力过低，压缩压力下降等。
6. 气味异常。柴油机运行时，发出臭味、焦味、烟味等气味。发电机的主要结构