

3mm硅PU球场生产厂家

产品名称	3mm硅PU球场生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

硅pu球场材料生产厂家-河北昌冠体育公司【16年专注】水性硅PU、环保硅PU、弹性硅PU材料等地坪材料,是篮球场地面漆生产厂家,拥有的篮球场施工团队及近10万平方米生产基地,是您的硅PU厂家!

硅PU球场材料固化硬度不足原因都有哪些,硅PU球场材料是优异的球类场地运动材料,不但拥有优异的耐磨、抗污性能,并且脚感、球感都比较舒适,这些优点使硅PU球场成为了不少运动场地的选择。但有些施工好的硅PU球场却有可能出现硬化不到位的问题,那么造成这种情况的原因一般有哪些呢?想知道的话就赶紧随昌冠体育一起来看看吧!

01使用硅PU产品时,出现硬化不到位的情况。首先原因可能是由于施工团队对一些公司的产品不熟悉,比如对双组份材料的级配没有把握好,这样混合出来的硅PU球场材料往往会导致胶性不好影响质感,严重的甚至会不成胶。再者每个硅PU球场材料厂家的使用标准不同,所以这种失误也是有可能出现的。

02其次双组份材料的混合搅拌也很重要,有一些经验不足的施工人员可能会随随便便使用木棍等搅拌一下就直接进行涂刷,或者不按照规定的投料顺序进行投料等。其实这样是不行的,因为根据长期地材施工经验和测试结果显示,混合搅拌这一环节出问题导致材料无法固化的情况是层出不穷。

03还有一种情况就是基础没有按照标准进行养护,或即使保养好的基础和老基础,因下雨或绿化浇水等原因造成的基础表干但里层含水率高,从而导致无法硬化得比较到位。如果基础积水低洼处含水率高,还会有起泡的问题。一般是施工当天没有问题,第二天经过太阳暴晒就会整场起泡。所以新混凝土基础做好后需要测量含水率,合格方能施工。