

人造草坪生产及施工过程中的问题

产品名称	人造草坪生产及施工过程中的问题
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪公司是生产人造草坪、人工草坪,仿真草坪,围挡草坪的厂家,草坪品质高、安全环保,提供每平米人工草坪报价以及各种量身定制的人造草坪施工方案,欢迎您洽谈合作。

原料和生产过程中的质量问题：

- 1.草坪颜色不均，出现色差形成这种结果的原因是因为不同色号的草丝加工生产成草坪铺装到一块场地上就会产生色差。如何做才能保证没有色差呢，首先要保证每一批草丝薄厚一致，色泽均匀，是一道技术含量比较高的工作，应用技术达不到要求的拉丝设备生产的草丝原料经常会出现色差问题。
- 2.在阳光照射长时间后出现明显退色，并且退色不均匀在紫外线下照射的稳定性和色牢度是评价人造草坪的重要指标。
- 3.人造草坪出现脱丝或者破裂很多时候是底衬强度和耐磨性不够，一般选择正规厂家生产的草坪，因为我们底背都是用一体成型的大型设备生产。经过一段时间的腐蚀、老化和小位移磨损，底衬的耐用性是人造草坪质量中关键的问题。
- 4.场地脱丝问题还有可能是底背刮胶不均匀、刮胶工艺不成熟或草丝耐磨性比较低造成。特别是对于青少年运动者，脱丝现象经常会影响健康。选择江苏易华人造草坪生产的草坪可以避免这些情况。
- 5.草丝不够光亮，摩擦静电性很强，有滞感。防静电性能和光亮度也是人造草坪产品比拼的重点环节，它关系到产品的擦伤系数和运动效果。人造草坪优劣的评价同其他产品一样，主要看草丝、底衬等原材料的选用和刮胶等后处理工艺是否成熟稳定。

施工过程中的问题：

1标线尺寸不够准确，白草拼接不直。

2接缝带强度不够或没有采用草坪胶水，出现草坪翻起现象。

3场地接缝线明显，

4草丝倒伏方向没有经过有规则的排列，出现光线反射色差。

5由于注砂和胶粒不均匀或草坪褶皱未被事先处理出现场地表面不平。

6场地有异味或掉色多为填充物质量问题。

以上施工过程中易出现的问题，只要稍加注意，严格认真的执行人造草坪施工程序，是全可以避免的。