## 室内木地板厂家

| 产品名称 | 室内木地板厂家                    |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售1部           |
| 价格   | 45.00/平方米                  |
| 规格参数 | 品牌:昌冠<br>适用场地:运动场<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区                |
| 联系电话 | 18233797098 18233797098    |

## 产品详情

体育运动木地板安装后,在日常使用过程中,会因为人为、自然因素而出现各种问题,影响地板的性能;如何去辨别地板是否出现故障,又怎样去解决,各场馆是需要去做了解的,对于延长地板的使用寿命非常有帮助。

实木地板因其天然属性,大的特点就是干缩湿胀,会随着周围空气环境的变化而发生变化,空气湿度太重,实木地板则会吸收水分从而膨胀,空气太干燥,实木地板则会释放材质内的水分,产生收缩。

## 地板起拱

## 原因分析:

- 1、气候的原因,尤其是雨季,天天下雨,空气潮湿,如果没有关窗户,雨水打进来,运动木地板很容易大面积的受潮,如果没有及时的处理,地板被水泡后,容易起拱。因此一定要注意关好门窗。
- 2、运动木地板的含水率过低,太干燥,一旦受潮吸水过渡就会引起变形起拱。
- 3、运动木地板铺装时相邻板块之间未按要求预留伸缝,受潮后膨胀起拱,甚至漆面挤裂。按规定预留构造伸缝、分段缝和调整相邻板块间预留伸缝。

解决方法:如果运动木地板起拱的程度比较小,那么将门窗关好,使用空调除湿功能,控制室内湿度即可自行恢复。那么只能找厂家来调整伸缩缝了。若拱起的程度十分严重,建议请师傅重铺,并重新调整伸缩缝。拆去踢脚板石,更换旧地板。在拆除中,运动木地板表面若有破损的,也应换成新运动木地板