

** | 2022 第二季度国内外市场（轻工类）产品召回案例及数据分析

产品名称	** 2022 第二季度国内外市场（轻工类）产品召回案例及数据分析
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

中国市场产品召回信息汇总（2022.04.01-2022.06.30）

中国市场发现的缺陷产品信息，由中国国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心每日更新并发布，存在隐患的产品将由生产商召回，并为已购买该产品的消费者退货或换货。

（2022.04.01-2022.06.30）

中国市场产品召回信息汇总如下：

重点关注产品及其风险点：

美国市场产品召回信息汇总（2022.04.01-2022.06.30）

美国市场发现的缺陷产品信息，由美国消费品安全委员会（CPSC）每日更新并发布，存在隐患的产品可能面临拒绝入境、禁止销售、召回、停止销售等举措，已投入市场的产品被召回后也可能通过维修、换货、全额退款等方式进行售后。

(2022.04.01-202206.30)

美国市场产品召回信息汇总如下：

加拿大市场产品召回信息汇总 (2022.04.01-2022.06.30)

加拿大市场发现的缺陷产品信息，在加拿大卫生部 (Health Canada) 网站上的产品召回和安全警示数据库中更新并发布，存在隐患的产品将会被召回，已购买该产品的消费者将获得退货或抵免。

(2022.04.01-2022.06.30)

加拿大市场产品召回信息汇总如下：

欧洲市场产品召回信息汇总 (2022.04.01-2022.06.30)

欧洲市场发现的缺陷产品信息，在非食品消费品快速警报系统 (Safety Gate-RAPEX) 及食品和饲料快速警报系统 (RASFF) 中每周更新并发布，存在隐患的产品将有可能面临拒绝入境、禁止销售、召回、撤出市场、从线上产品列表中删除、销毁、下架等举措。

(2022.04.01-2022.06.30)

欧洲市场产品召回信息汇总如下：

非食品消费品重点关注产品及其风险点：

食品接触材料重点关注产品及其风险点：

澳大利亚市场产品召回信息汇总（2022.04.01-2022.06.30）

澳大利亚市场发现的缺陷产品信息，由澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）在其产品召回和安全警示数据库中每日更新并发布，存在隐患的产品将被召回或由消费者销毁或处置，消费者提供相关证据并获得退款。

澳大利亚市场产品召回信息汇总如下：

英柏提示：

通过分析第二季度国内外市场产品召回案例，建议相关生产商/经销商及消费者对将下列高频出现的风险因素作为关注重点：

玩具及婴童用品由易脱落的小零件、吸水膨胀玩具、纽扣电池、绳索缠绕、塑料膜袋等导致的儿童窒息；由塑胶及胶水中的邻苯二甲酸盐、涂层中的铅、斯莱姆玩具中的硼等对儿童的生殖系统、生长发育产生的影响；由水性或其他类似玩具中含有的甲基异噻唑啉酮等防腐剂的强致敏性，引发的接触性皮炎；其他包括：发声玩具声压级过高、LED产品的激光、产品标识或警告说明内容缺失等产生的风险。

此外，由于焊点中铅元素超标，违反了RoHS指令，欧盟的带电的玩具产品被召回的案例同比有所增加。

文具及学习用品由塑胶材料中的邻苯二甲酸盐、涂层中的铅等对儿童的生殖系统、生长发育产生的影响；由作业本装订过程的工艺缺陷产生的锐利**造成的划伤风险；由笔套设计缺陷导致通气量不合格，造成的窒息风险；由纸张的亮（白）度，对儿童视力的影响。

食品接触产品纸制品、一次性塑料制品由于负重性能不足可能使产品盛装热水时发生坍塌，导致烫伤；纸杯杯口距杯身15mm内或杯底距杯身10mm内的印刷油墨可能被人体摄入导致健康风险；密胺类材料中的三聚氰胺及甲醛的迁移量超出标准可能导致的健康风险；此外，出口欧盟的食品接触塑料类材料中存在大量由于初级芳香胺的迁移量超标，使用未经授权的植物性添加剂被召回的案例。

饰品主要风险点为重金属超标导致的健康危害：铅、镉、镍释放。

家具

由于稳定性不足产生的倾倒、跌落等风险；儿童围栏或童床，由于床身底座与侧构件之间以及侧板条之间的距离太大，可能会导致孩子的肢体卡住；儿童围栏不连续，或开口过宽容易导致儿童跌落；由于可触及和突出部分不是圆形的，并有尖锐的点 and 边缘，造成的划伤或割伤；其他风险包括：油漆及复合木制品中的甲醛、油漆中铅等。

个人防护用品其主要风险点为：头盔在受到冲击后破裂，口罩的过滤性能达不到防护要求。