

# VISION威神蓄电池CP12650F-X 具有过充及过放电自我保护性能

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | VISION威神蓄电池CP12650F-X<br>具有过充及过放电自我保护性能  |
| 公司名称 | 北京永信通联科技有限公司                             |
| 价格   | .00/只                                    |
| 规格参数 | 品牌:威神蓄电池<br>型号:CP12650F-X<br>产地:深圳       |
| 公司地址 | 北京市密云区大城子镇政府东侧海惠诚综合楼101室-1727(大城子镇集中办公区) |
| 联系电话 | 17801361570 17801361570                  |

## 产品详情

[??VISION???](#)

??UPS????VISION??????VISION????????????????????VISION????????????????????

????????????????????????????????, ?????????, ?????????, ?????????????????????????????????

??

????????, ??????????5-100mm????????????????????????/????????????????????????????????????

??

????????????????????????????????6????????????????????????????????????

检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因震动而引

起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。

时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂

抹凡士林等保护剂。

不可用直短路试验的方法检查蓄电池的电量，这样会对蓄电池造成损害。

普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水，干荷蓄电池在使用之前好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护，可适当查看，必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。

蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡，若通气孔被堵塞使气体不能逸出，当压力增大到一定的程度后，会造成蓄电池壳体炸裂。

在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了极柱，线卡，固定架等造成的。这些物质的电阻很大，要及时清除。