

西城室外一体化通信机柜5G户外一体化现货

产品名称	西城室外一体化通信机柜5G户外一体化现货
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

西城室外一体化通信机柜5G户外一体化现货，西城室外一体化通信机柜5G户外一体化现货

室外户外一体化机柜的技术要求

1.设备柜体要求：

1.1主体结构：a)一体化室外机柜由基本单元组成，提供两种基本功能舱(设备舱、蓄电池舱)，可根据需求差异灵活标准化;b)可支持侧向、背向扩容;c)基本单元内尺寸(宽x深)不小于：800mmx800mm。d)顶部应有一定斜度，不允许积水;e)柜体应通过结构设计实现防水，不允许通过密封胶防水;f)为便于机柜底部进出线，机柜底座高度应不小于150mm。

1.2布线要求：a)馈线和其他外部线缆均采用底部走线方式;b)多单元机柜之间内部走线均通过单元间隔板的过线孔走线;c)交流线、直流线、信号线、地线分开走线、分开绑扎。

1.3设备舱：支持19英寸和21英寸标准机柜设备安装。

1.4蓄电池舱：a)蓄电池舱应有通风换气装置，避免酸雾气体或氢气积累过多;b)蓄电池电极铜排应加装绝缘保护盖;c)对于1单元蓄电池舱应满足兼容业界多种主流规格蓄电池的安装，大可支持1组2V单体48V/300AH蓄电池组的安装或可容纳12V狭长型单体大容量为2组48V/150AH的蓄电池。

1.5机柜板材：用于制造机柜柜体外部的板材，采用45mm夹芯板材，夹芯应为不燃材料，夹芯板双面采用厚度不小于0.6mm彩钢板，芯材密度不小于16kg/m³;机柜框架采用铝合金型材(型材厚度不小于2mm)或型钢(型钢板厚不小于2mm)。型钢焊接后须喷涂户外粉处理，铝型材表面须经电泳处理。1.6机柜门锁要求：a)开门角度>90°；b)门锁必须采用天地三点锁，可支持挂锁;c)每个机柜门应预留安装门开告警传感器位置；d)机柜门应有门限位结构，门限位装置在门处于“打开”状态时应具备限位作用；e)门限位装置在限位状态下应能承受22m/s的风产生的开关门引起的静载荷，无机械破坏或功能失效。

1.7连接及紧固：a)连接：应使用有防松装置的螺纹连接作为承载连接。机柜连接要牢固，不得有漏连、虚连现象。b)紧固：铆钉或铆固螺母应排列整齐，不允许有歪头、裂头及松动。铆接面不允许有下凹、

变形或破损。

1.8机柜完好性：机柜及部件，应进行检查，不得出现以下缺陷：a)脱层、空洞、剥皮、粉化、分层、鼓泡、碎裂、翘曲、戳穿、损伤、变形；b)涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落；c)门、门锁盖等活动部件不灵活、关(锁)不住、卡死；d)芯材发泡导致的板平面变形；e)安装件位移超过公差范围或损坏；f)盐雾试验时不出现黄水。

2.外观与表面处理：

2.1涂层外观：喷涂后的涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。对于无喷涂处理的零件，外表面的光泽和纹理应均匀美观。

2.2涂层抗冲击：机柜表面的涂层经抗冲击试验后，应无放射状裂纹、缺口等缺陷。

2.3涂层抗老化：机柜表面的涂层经抗老化试验后，应符合本标准的要求。

2.4涂层耐溶剂：机柜表面的涂层经耐溶剂试验后，目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。

2.5涂层耐低温：机柜表面的涂层经耐低温试验后，目视检查涂层应不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化、不变色、不收缩;按ISO2409进行划格附着力试验时涂层附着力应无降低。

3.防护要求：

3.1高温：机柜应具有耐受70℃高温存储的能力，构成机柜的各种结构件、连接件和密封件等经70℃高温存储试验后，其机械性能应保持良好的。

3.2低温：标准化机柜应具有耐受-40℃低温存储能力，各种机构件、连接件、密封材料经-40℃低温存储后，其机械性能满足1.8要求。

3.3防盐雾机柜表面材料应具有防腐性能，能够经受盐雾的影响，整机经10天交变盐雾试验后满足以下要求：a)机柜表面涂层应无剥落、裂痕起皱、分离等；b)非金属结构件不应发生变色、开裂、变形、脱胶等；c)机柜的内、外均应无任何可见的被腐蚀情况，例如红锈、白色腐蚀产物或其它形式的腐蚀，包括应力腐蚀、断裂和疤痕等；d)机柜所有的机械性能，如垫圈、密封垫、铰链、锁装置、门连接和自锁装置等仍能保持正常功能；e)风扇上电后仍旧能够运转。

3.4防火：机柜应使用不燃材料。机柜的燃烧性能应满足GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中规定的A级

3.5防尘：机柜设备舱和采用TEC温控的蓄电池舱防尘等级必须达到GB 4208-93中IP5X;采用直通风温控的蓄电池舱防尘等级必须达到GB 4208-93中IP3X。

3.6防水：机柜设备舱和采用TEC温控的蓄电池舱防水等级必须达到GB 4208-93中IPX5;采用通风温控的蓄电池舱防水等级必须达到GB 4208-93中IPX4。

3.7防异物：机柜中采用直通风温控的蓄电池舱其进出风口应安装防止虫鼠进入机柜内部的防护网，且防护网必须满足GB 4208-93中的IP3X防异物等级要求。

3.8防破坏：机柜所有装配螺钉必须采用异形螺丝且内藏，配套专用工具方可拆装，不能有外露可拆卸零件。机柜应具采用内嵌式设计，减少着力点。具有抵御使用小工具如螺丝刀、钳子或锤子等进入内部的能力，抵御时间不少于30分钟。

3.9防雷接地：机柜防雷性能应符合YD5098-2005《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》。机柜应提供一个外部接地铜排用作外部引入线缆的接地汇流排，和一个内部接地铜排用作机柜内部设备的接地汇流排。

一体化户外机柜安装:

安装场所

根据网络规划的需要，一体化机柜可安装在地面、楼顶、路边、山坡等地区，可贴近地面安装，也可架空安装，在安装在洪水多发区域时，需考虑防洪要求。

组装方式

一体化机柜能同时支持整装式(整装发货现场吊装)和拼装式(散件发货现场拼装)两种组装方式。

整装式

根据需要，整装式一体化机柜在生产工厂、库房集成安装。其能适陆运、海运或空运的需要，满足运输过程中颠簸、振动、提吊的要求。

拼装式

根据需要，可将一体化机柜的零部件运输到现场，现场进行标准化拼装。