

# 广东日本ORC UV-MIO控制器，UV灯主机故障不显示专业故障维修

产品名称	广东日本ORC UV-MIO控制器，UV灯主机故障不显示专业故障维修
公司名称	深圳市佳轩工业自动化有限公司
价格	333.00/件
规格参数	AE电源维修:MKS射频电源维修 ENI电源维修:赛恩电源维修 射频电源维修:射频电源售后中心
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区建设五巷10号102
联系电话	17324483957 17324483957

## 产品详情

广东日本ORC UV-MIO控制器，UV灯主机故障不显示专业故障维修

故障现象4：电源灯亮了，预热灯亮，辉光不亮；

故障现象5：无功率输出；

故障现象6：有功率输出，但是调不大，或是调不到正常值。

故障现象7：无反射功率，或反射功率过大，射频率源坏