

深州市发电机出租（衡水深州市）发电机租赁

产品名称	深州市发电机出租（衡水深州市）发电机租赁
公司名称	山东坦途新能源发电有限公司
价格	1143.00/台
规格参数	品牌:汉马 型号:100-2000kw 产地:深州市租赁办事处
公司地址	各地均设有分公司
联系电话	13145313114 13145313114

产品详情

深州市发电机出租（衡水深州市）发电机租赁。

深州市柴油发电机组:具备程式敞开式、静音型、移动型发电机组，功率范围在(50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1500KW 1800KW 2000KW 3000KW 5000KW)。公司另外还储备了200多台进口柴油发电机组租赁低燥（噪）音发电机出租，各种型号原装美国康明斯、日本三菱、沃尔沃发电机组等进口发电机出租，耗油低，运行安全稳定可靠。

1.发电机组租赁方案：我公司租赁工程师接收到用户信息之后会为用户量身制定合理的用电方案，必要时会派技术工程师到现场核算负载，再给出经济的方案。

2.发电机组租赁品牌：租赁机组全部为进口机组，品牌有国卡特、瑞典沃尔沃、日本三菱和国康明斯等。根据当前的形式及租赁客户需求，目前的主打品牌以国康明斯为主，其特点：性能稳定、油耗低、噪音小、频率稳、过载能力强、故障率低，重要的一点是其配件代理商比较多，配件相对来说比较容易采购，针对目前发电机组大多在偏远地区使用这一情况，为了能够在机组出问题后能够更迅捷的解决问题，我们终选用了配件更易采购的康明斯作为租赁主打品牌，这也是出于对用户的负责。

另针对租赁，出租，出售，回收,免费评估,各型号发电机组.一站式服务，比实力，比价格，比服务！！

柴油发电机组的冷却液为什么会不循环？

柴油发电机组里的冷却液是柴油发电机组运转比不可少的一个重要环节，它起到了给柴油发电机组降温的一个重要作用。因而柴油发电机组的温度过高，会造成柴油发电机组的突然停机，严重影响到柴油发电机组的自身寿命和安全使用。发电机出租,柴油发电机组在运行中，有可能会遇到冷却液不循环的现象，那为什么会产生这种冷却液不循环的现象呢？那有怎么才能解决这个问题呢？

1、柴油发电机组散热器散热片堵塞或者损坏。散热风扇不起作用或散热片堵塞，使冷却液温度降不下来，散热片锈损，造成漏液现象，也可造成循环不良。如果是这个原因导致请立即更换及维修发电机出租

柴油发电机组的冷却液为什么会不循环？

2、柴油发电机组节温器故障。发动机燃烧室内装有节温器，目的在于控制发动机燃烧室温度，节温器必须在规定温度（82度）完全打开有助于小循环，如果没有节温器，冷却液不能保持循环温度，可能会产生低温报警。如果是这个原因造成，请及时联系柴油发电机厂家，派人员上门更换及售后。

3、柴油发电机组冷却系统中混有空气，造成管路不畅通，膨胀水箱上吸气阀、排气阀损坏也直接影响循环，这时应经常检查它们的压力值是否符合规定，吸气压力是10kpa，排气压力是40kpa，除次之外排气管路是否畅通也是影响循环的重要原因发电机出租。

4、柴油发电机组冷却液液面过低或不符规定。液面过低可直接造成冷却液温度升高使冷却液不循环，冷却液按规定是50%防冻液 50%软化水 DCA4，若不符规定将会造成管路堵塞，管壁内产生锈迹，使冷却液无法正常循环。这时候请联系柴油发电机组厂家更换冷却液或者添加冷却液。

5、柴油发电机组水泵故障。检查水泵作用是否良好，如果发现水泵传动齿轴磨损过限时说明水泵已起不到作用，需要更换后才能循环正常。这时候请联系发电机厂家上门售后维修发电机出租。