

松下伺服驱动器18报警该怎么办?

产品名称	松下伺服驱动器18报警该怎么办?
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	松下:伺服驱动器 全国:邮寄上门都可以 集信自动化:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

再生异常报警，如果你的伺服器是高惯量大功率的一般在1KW(MHDA103A1A)以上可能用上外接再生制动，这个时候你要测P~B2间的再生阻值是否变质或开路，如果1KW以上外接再生电阻没坏或低于1KW的报警ERR-18这个就是伺服器内部故障，必需要找专业人士维修。我们可确保[松下](#)全系列所有报警修好