

# 格力舒睿中央空调一拖六

产品名称	格力舒睿中央空调一拖六
公司名称	湖南美汇暖通工程有限公司
价格	16888.00/套
规格参数	品牌:Gree/格力 型号:star二代 功率:5匹
公司地址	长沙市雨花区韶山南路一号湘水和天下一楼106-108号
联系电话	0731-89816262 15507311615

## 产品详情

格力舒睿空调一拖六 湖南美汇暖通工程有限公司有固定的合作品牌，并且很多是一线和知名的品牌，公司积累了大量的老客口碑，始终用\*专业的态度服务客户

空调为我们取暖纳凉，新房装修时，空调也要紧接着安装好。但是很多人并不懂空调安装的正确步骤，要是遇到不负责的装修师傅，为了图方便省事，一旦给你家随意安装了空调外机，那以后入住可是存在非常大的隐患的。热风一定要排放到室外室外机周围是负压，室外机吸入的是室外机周围的空气，如果热风没有直接排到室外散走，而是积聚在室外机周围，就会被吸入室外机，任何没有将热风直接排放出去的方案都是错误的。当外机运行且室外风速较小时，沿外墙面会产生热压效应，层数越高的室外机吸入的空气温度越高，很快就会使外机产生热保护，从而使空调不制冷。空调原理就是将室外冷量或者热量搬到屋内同时将屋内热量或者冷量搬到屋外，遵守能量守恒的原理。而室外机散热的速度和效率就直接关乎整个空调效果的优劣。所以北半球一般外机位尽量不要选择南部和西部（西晒），一般选择北部。空调的热保护是什么空调过热保护是指室外机组压缩机温度过高导致室外机停止工作，这个问题在空调的使用过程中较为常见。如果没有热保护，外机温度过高可能造成危害。出现此类故障都会造成空调机制冷效果差或者不能制冷，严重的甚至会损坏压缩机。造成空调外机产生热保护的常见问题：1.室外机环境因素导致散热不佳。2.室外机朝向不对、长期受到阳光暴晒。3.室外冷凝器灰尘太多、脏堵。4.室外机散热不良、风机损坏不转或转速慢、风机电容器容量不足或损坏。5.压缩机启动电容器失效或容量不足、压缩机启动失败。。6.压缩机过热保护装置损坏。7.压缩机本身问题、卡缸、线圈烧坏等8.雪种问题、过多或者不足在长时间运行时压缩机过热保护。9.系统堵塞，冰堵、脏堵等。以上就是空调外机产生热保护的大部分原因。其主要就是空调外机温度过高造成的。安装位置的选择当然，这个时候我们其实就要注意空调外机安装位置的选择了。空调外机一定要在承重墙上装置。因为外机的重量达到了30~40公斤。对于那种老化、不实芯的墙体，是万万不能安装外机的。安装的位置不合适，后期就会很容易造成墙体开裂，造成安全隐患。不过现在的开发商一般都预留的都有空调外机的安装位置。另外为了不影响空调外机的工作时充分散热，减少电量的浪费，安装时外机也万万不要靠墙摆放。背面和侧面一定要跟墙壁之间留些距离，背后要保持大约20CM的距离，正面也应该1米左右，而且四面不要有遮挡物。目的是保证机器内部零件的使用寿命。排水管在安装时，记得要安装在低于空调的位置。这样才能确保排水管正常排水，防止后期出现漏水的情况，以保证空调外机的使用寿命。虽然空调外壳是经过特殊材

料加工而成，有防水性和防腐蚀性的特点。但是当太阳直晒时，还是会使空调外机内部温度升高，灼烧内部机械零件。我们可能会经常发现空调时冷时热的，温度降不下来。安装时，好选在背阴的地方。当然靠近窗户的位置也不能放，空调外机会对室外进入室内的空气造成影响，影响我们的呼吸健康。空调外机放在阳台的缺点就是太占用空间，而我们国家大部分人的心理理想的是，家里空间本来就不大，肯定要放在外面，才不会占用自己家宝贵的空间放这个。主要空调的运行是有一定声音的，虽然音量很小，但是很多朋友也是比较在乎，所以在选择外机位时尽量远离卧室位置。空调外机虽放室外，不惧风雨，但是位置选择还是有讲究的，选的好用起来自然就好

如果觉得家用空调的隐身安装方式是其的优势，那么这种理解可肯定不，家用空调带来的舒适程度以及为家人营造的健活环境，才是其无可比拟的优势。健康的概念已经成为我们生活中关注的重点，家用空调的健康优势又是怎样的呢？

6) 排水管安装及排水是否良好。