

# 德国Krom霍科德电动执行器IC 20-30W3TR10 IC20-30W3E

产品名称	德国Krom霍科德电动执行器IC 20-30W3TR10 IC20-30W3E
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

霍科德UVD 2火焰探测器详细内容

Krom霍科德燃烧机配件（工业窑炉烧嘴自动化控制系统）

燃气检漏仪TC116V05T. , TC-410-1T , TC116W05T Z , TC116V05T

烧嘴控制器IFD258-5/1W , IFD258-5/1Q

火焰控制器BCU480-5/3/1LW1GB , BCU480-5/3/2LW3GBPD3S2/2

BCU480-5/3/1LW3GBS2/2.BCU3700FEU0D1.BCU370 WI1FEU0D1

BCU370WFEU0D1B1-3

KromSchroderGDJ系列燃气减压阀GDJ15R040 .

KromSchroder霍科德GBF系列燃气减压阀

安全切断阀JSAV40F40-3Z , JSAV50F50/1-0Z.

燃气减压阀VGBF 80F40-3Z.VGBF40F40-3.VGBF 50F40-3Z.VGBF 25R40-1

VGBF40R40-3/VGBF100F05-3.VG8R05T61/F1024.VGBF50F40-3Z100-160MBAR

比例调节阀GIK 100F02-6.GIK20R02-5.GIKH25R02-5B

减压阀GIK50R02-5.GIK40R02-5 .GIK65F02-6.VG25R02 NT31D.

燃气电动阀VR40R01RT33D

电磁阀VAS115R/NW , VAS120R/NW , VAN125R/NW , VAS8100F05NWB ,

Krom霍科德VAS120R/NK , VAS340R/NW VAS340R/LW组合电磁阀 , VAS240F/NWGR电磁阀

PP/PP.SCH...VCS 125R-LW. VAS240F/LW , VG50F02NT33

燃气电磁阀VG25R02NT31 , VG?8R05T6

压力开关DG50U-3 , DG150UG-3 , DG10UG-3 , DG150UG-3 , DG6UG-4

DG500U-3Z , DG150U-6T.DG500U-6T气压开关DL3AG-6K2 , DG150U-6T2

DG150U-3Z

Krom霍科德压力控制器DG40VC1-6W , DG40VC4-5W , DG150VC4-5W

点火变压器TZI7.5-20/33W , TGI 7-25/20W,TZI5-15/100W

TZI 7-12/100W.TGI 7.5-12/100W

电动执行器IC 20-30W3TR10 , IC20-30W3E

霍科德球阀AKT100F160C PN

安全放散阀 VSBV25R40-4Z

气体过滤器GFK 65F60-6

燃气流量计表燃气表DMZ250Z100-40 , KFM?60RB100

霍科德压力表RFM0.6RB1000-0.6BAR .KFM160RB1000-150mBAR

电动执行器IC 20-07W2T

电磁阀VG6K03T6G.VG6K03T5G.VGP25R01W6.VGP15R02W6.VGP20R01W6

Krom蝶阀BVA 100Z05.BVA 80Z05..BVG150/100Z05.BVA125/80 Z05

霍科德流量调节阀LFC120ML05T60E..LFC232ML05T60

只要关了气瓶，开热水器能听见：电磁阀吸开声'得'。再开启气瓶，开热水器电磁阀：从未吸开声。那就是：减压阀疑问。液化气瓶上的减压阀失灵，导致燃气进气压力过大热水器的电磁阀被顶死而无法敞开所以点不燃。把减压阀的压力调小再开机试一试，没用的话就只能换新的减压阀了。拨出气喉后，开热水器都听不到：电磁阀吸开声'得'。那就是电磁阀或脉冲发生器疑问。总结：气瓶减压阀压力过高，导致热水器电磁阀打不开。