

淄博发电机租赁 万伏安发电机出租

产品名称	淄博发电机租赁 万伏安发电机出租
公司名称	山东万伏安供电设备租赁有限公司
价格	222.00/台
规格参数	电压:400 品牌:进口 频率:50HZ
公司地址	山东省聊城经济开发区东昌东路当代国际大厦1308室
联系电话	13561229099 13561229099

产品详情

淄博发电机出租 万伏安发电机租赁

一、散热器易产生的故障及原因 水散热器易产生的主要故障是漏水。造成漏水的主要原因有：风扇在运转中发生抖动，使柴油机在运转中将散热器接头部位震裂；冷却水中含杂质和盐分过多，使管壁腐蚀穿孔。

二、散热器损伤后的检查 当散热器发生漏水现象时，应将散热器的外部清洗干净后，进行漏水检查。检查时，将散热器放入水中，然后用充气泵或高压气筒从进水口或出水口打入0.5kg/cm²左右的压缩空气，若发现有气泡冒出，即为漏水。散热器上、下水室的修理 修理前，要将漏水的部位清洗干净，再用金属刷或刮刀彻底清除金属漆和铁锈，然后进行修理。出现较大面积的漏水现象时，则可以拆下上、下水室，然后重新制作两个大小适当的水室。装配前，要在密封面上涂一层密封胶。

2. 散热器水管的修理 若散热器的外层水管破损较小时，则一般可使用锡焊进行修复。若破损较大时，则可用尖嘴钳将水管夹扁，数量不宜过多；否则，会影响散热器的散热效果。若散热器的内部水管出现破损现象时，则应将上、下水室拆开，进行内部水管检查。

淄博发电机出租 万伏安发电机租赁