

潼南快速柔性门、不锈钢防盗卷闸门、电动卷帘门、商铺自动提升防盗门

产品名称	潼南快速柔性门、不锈钢防盗卷闸门、电动卷帘门、商铺自动提升防盗门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

潼南 一、调查快速门制动打滑的原因。1.快速门刹车片上有油污。用汽油清洗。2.压缩弹簧力减小。更换弹簧。3.电磁铁安装不正确。重新安装。二、调查快速门拉链带拉不动的原因1.圆环链挡住了十字槽。拉直链条。2.电磁铁紧固件松动。重新拧紧。三、研究了快速门自重下落失败的原因1.快速门手动拉杆变形。更换手动拉杆。2.手动拉杆和垫圈之间的间隙很大。缩小差距。3.齿轮箱电机润滑故障。更换润滑脂。7.连续运行时间过长，热保护断开。电机温度下降。卷帘门是一个较好的产品，它的安装，需要考虑防火性能。卷帘门的开关位置要合理，卷轴上的门片不能与门片相连接。卷帘门应该有一个固定的滑道，这样可以防止卷帘门被拉断。卷帘门在调试中，要注意观察卷帘门的位置密封条件承受压力和使用寿命等。潼南快速柔性门、不锈钢防盗卷闸门、电动卷帘门、商铺自动提升防盗门电动卷闸门的安全性较高。相比起手动卷闸门，电动卷闸门全由控制，在上升和下降的过程门体不轻易掉下来，方便人和车辆等的进出，不易撞门。同时上升和下降的高度可以随心，大限度满足客户的需求。请确保卷闸门门体运行良好，无卡滞；只允许在安装了衡弹簧、衡良好的门体上安装开门机，否则可能造成开门机超载损坏；安装时您务必请安装人员进行检查和安装。观察电机齿轮和尾轮是否有磨损，卷闸门维修是否在同一面，解决办法更换部件或到同一面。在卷闸门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷闸门弹王下端必须预留500×500mm可拆检修孔，以便于维修保养。如果发生火灾时没有及时扑救，可以用湿毛巾等湿布将烟头吸进去。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。密是一种很好的防盗工具，它能使卷帘门内部保持完整和衡。在使用时，可以把卷帘门的锁扣改为锁扣。