

LAM-RESEARCH P-N-832-038915(射频电源匹配网络)维修

产品名称	LAM-RESEARCH P-N-832-038915(射频电源匹配网络)维修
公司名称	深圳市佳轩工业自动化有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	AE电源维修:MKS射频电源维修 ENI电源维修:赛恩电源维修 射频电源维修:射频电源售后中心
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区建设五巷10号102
联系电话	17324483957 17324483957

产品详情

LAM-RESEARCH P-N-832-038915(射频电源匹配网络)维修

因为电源适配器有不同的尺寸和形状。将电源适配器从射频电源维修的电源端口牢固地连接到功能正常的电源插座中。请勿使用电涌保护器等辅助电源，请确保射频电源维修正在充电。电源LED灯应该会上升，表明射频电源维修已受电。如果没有电源指示，请卸下电源适配器。然后将其重新插入射频电源维修的电源端口，以确保正确连接了电源适配器。如果这样做不能解决问题，请立即从射频电源维修中卸下电源适配器，因为电源适配器可能无常工作。请注意，即使您可以在射频电源维修上使用任何匹配的电源适配器，也始终好购买经过射频电源维修制造商认证和建议的适配器。尽管匹配的电源适配器可能会起作用。但可能会在适当的时候对射频电源维修造成损坏。

