

# 1030铝合金

产品名称	1030铝合金
公司名称	深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
价格	30.00/千克
规格参数	1030铝板:1030铝合金 产地:美国/德国/日本/中国 报告:原厂材质证明, SGS报告, 进口报关证明
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路
联系电话	15989359067 15989359067

## 产品详情

1030铝合金, 压铸件冷隔缺陷防治措施。1、产品发黑, 伴有流痕。适当提高浇注温度和模具温度;观察模温减少涂料喷涂; 2、烫模件看铝液流向, 金属液碰撞产生冷隔出现一般为涡旋状, 伴有流痕。改进浇注系统, 改善内浇口的填充方向。另外可在铝合金压铸件边缘开设集渣包以改善填充条件;3、伴有远端压不实。更改浇口位置和截面积, 改善排溢条件, 增大溢流量;4、改变金属液流量, 提高压射速度;5、铸件整体压不实。提高比压(尽量不采用), 有条件好换到大吨位机台。铝合金压铸件产生"冷隔"缺陷一定要及早做好防治措施, 从而确保铝合金压铸件的质量。