

西门子MP377显示屏进不去操作界面（修复分析方法）

产品名称	西门子MP377显示屏进不去操作界面（修复分析方法）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子人机界面维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子MP377显示屏进不去操作界面（修复分析方法）触摸屏进不了系统故障分析维修

触摸屏维修碰到比较多的问题是进不了系统，一直卡在某个画面，这种维修还是很需要技术的，因为都是主板CPU周边问题。

触摸屏进不了系统的原因是由于显卡出现问题：电脑开机进不了系统可能是由于显卡出现了问题，也就是说声卡或USB扩展卡老化或者接触不良都会引起电脑进不了系统。

由于外接的U盘或其他设备自身出现问题而开不了机：贝加莱工控机开机进不了系统，还有可能是外接了U盘和其他设备，而这些设备自身出现了问题，而导致系统自检不能通过，这时候就进不了系统，还有就是外接CF卡，这个有问题也会导致进不了系统，就需要重新更换CF卡，备份程序，触摸屏维修师傅碰到过多次。

开机进不了系统还有可能是由于键盘而引起的，有些客户会外接一个键盘，这样更好操作，但同样会带来其他问题，比如进不了系统等，这个可以把外接件拆掉，看能不能进系统，就好判断问题了。

西门子MP377显示屏进不去操作界面

恒税电气拥有高素质的维修团队、丰富的维修经验、雄厚的技术实力、迅捷的速度、批量的配件库存及多种快捷的零配件进货渠道

恒税电气修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上的西门子维修团队，可以确保西门子维修成功率

西门子MP377显示屏进不去操作界面；

首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。

第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货

故障维修件未修好分文不收