

呼伦贝尔医院手术室高效过滤器厂家,无尘室高效过滤器,高效过滤器多少钱

产品名称	呼伦贝尔医院手术室高效过滤器厂家,无尘室高效过滤器,高效过滤器多少钱
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

呼伦贝尔医院手术室高效过滤器厂家,无尘室高效过滤器,高效过滤器多少钱

测试步骤

- 1.在图面上记录高效空气过滤器数量并编号。
- 2.确定空调系统正常运转并可供测试，风速与风量必需调整平衡完毕。 3.使用气胶产生器在上游施放挑战微粒，将PAO打入高效空气过滤器上游，微粒浓度是大约每公升空气含有10到20微克的PAO。微粒愈多愈容易找出泄漏，但是超过50微克以后差别不大，少于10则很难使用。微粒浓度可用风量粗略计算，再用气胶光度计确认。 4.上游微粒浓度确认后，就可以在高效空气过滤器表面扫描，寻找泄漏，必要时高效空气过滤器四周可用塑料帘覆盖以确保测试之准确。
- 5.在高效空气过滤器表面扫描，扫描之路径可由外而内或沿长/短边迂回检测，其方式如下：
 - a.每一高效空气过滤器和其边框均需测试。 b.高效空气过滤器之表面时，将探漏器摆设如图(b)，用短边方向前进，覆盖全高效空气过滤器。
 - c.扫描高效空气过滤器边框时，尤其高效空气过滤器与Ceiling Grid之间，探漏器摆设可以如上图(a)或(b)，涵盖全部接缝。
 - d.利用微粒计数器之方锥形(10mm*60mm)采样器置于高效空气过滤器下25mm左右，以50mm/sec速度仪动。 e.气胶光度计上的读数是上下游百分比值，因此若是数值大于0.01，即可怀疑为泄漏，可退回约100mm反复再测，如果没有持续高读数，则可继续测试，反之即为有泄漏，需作记录且日后修补或更换。
- 6.高效空气过滤器若有破损则应修补或更新，然后重新再测。
- 7.边框若有泄漏，应重新安装、调整，直到无泄漏为止。
- 8.记录时必须登记扫描结果，泄漏状况与处理方式。

呼伦贝尔医院手术室高效过滤器厂家,无尘室高效过滤器,高效过滤器多少钱