

# 10公斤数显式扭矩扳手=40公斤数显扳手=数显扭矩扳子=

产品名称	10公斤数显式扭矩扳手=40公斤数显扳手=数显扭矩扳子=
公司名称	上海扭矩扳手恒刚仪器工具有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区明中路1588弄
联系电话	021-61993587

## 产品详情

10公斤数显式扭矩扳手=40公斤数显扳手=数显扭矩扳子=

**扭力扳手**功能特点及使用 表盘式扭力扳手精度高，稳定性好，适合于精确要求高的紧固件的力矩测度，可左旋操作，力矩精度： $\pm 3\%$ 。可配合套筒扳手套筒，供紧固六角头螺栓、螺母用，在扭紧时可以表示出扭矩数值。凡是对螺栓、螺母的扭矩有明确规定的装配工作（如汽车、拖拉机等的气缸装配），都要适用这种扳手。 **扭力扳手**使用方法：调零 1）、转动表盘外壳，使主针指向"0"位

2）、在方榫上装上合适的套筒并套住紧固件 3）、通过手柄缓缓加力

4）、当指针到达所需力矩值时，撤力即可 TWF系列定值式扭矩扳子：此系列扭矩扳子没有刻度，要设定扭矩值必须通过扭矩检测仪来完成，避免了操作者在使用过程中对扭矩值设定的误操作。产品外形设计运用了人机工学原理，采用流线型造型和亚光面外观，有效的减轻了使用者的视觉疲劳强度，施力部位增设了人性化的橡胶手柄，使用手感舒适。对螺栓紧固过程中达到预设扭矩值后，有明显的报响声或卸力手感，主要适用于扭矩值长期固定不变的工位。 扭矩扳子特点：

、具有预置扭矩数值和发讯装置。当紧固件的拧紧扭矩达到预置数值时，能自动发出讯号"嗒"的一声，同时伴有明显的手感震动。解除作用力后，扳手各相关零件自动复位。

、外壳用特制钢管制造，外表美观。 、扳手头部增加了一个双向棘轮装置，使用更为便利。

**扭力扳手使用方法：** 、根据所需扭矩值要求，确定预置扭矩值。 、预置扭矩值时，将六角调节钥匙插入扳手尾端，然后旋转，调节标尺刻线至所需扭矩值。调节好后，将钥匙拉出。 、在扳手方榫上装上相应套筒，并套入紧固件，再在手柄上缓慢用力。当拧紧到发出信号（嗒"的一声止（以达到预置扭矩值），一次作业完毕。 、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩最小数值处。 **扭力扳手使用方法：**

打开电池盒后盖，正极朝前，装好电池，拧紧后盖。

将扳手方榫套入相应尺寸规格得套筒，将套筒装入螺母或螺栓头上，

【开启电源】：按【开机】键液晶屏显示读数0000后即可使用；【单位选择】：根据使用要求，按"单位"键，选择扭矩单位N.m、lbf.ft、lbf.in。单位选择：根据使用要求，按"【单位】键，选择扭矩单位N.m、lbf.ft、lbf.in。【峰值】：按【模式】键，使工作状态变为峰值保持状态，所施加得最大力矩在卸力好继续显示在液晶屏上，清除时短按【开机】键。【预置】：按【模式】键，使工作状态变为预置状态，根据检测扭矩值得大小，按【设定】键,显示PP.PH,再按此键确认后,进入预置报警设定菜单,按模式键(-),【单位】键(+),每次一个单位。输入预置值,按设定键确认后退出菜单。加力当预置报警灯点亮同时报警声响起时，表示紧固力矩预定值，可以停止加力。

【校零】：扳手自然水平放置状态下，短按【开机】键，显示0000。【关机】：a,自动关机：当未检测扭矩值时，3分钟后自动关机。b.手动关机：按【开机】键3秒，即可手动关机。机械式扭力扳手特点：具有精度高、造型美观、使用方便、可靠性好、头部(棘轮、开口、梅花)可更换等特点，系列有WG、WS、WEC、WEA、WP6等，广泛应用于航天、航空、船舶、汽车、铁路、工程机械、电力等及对螺栓联结有较高要求的行业。WG系列：WG2-030AN，WG2-030AR，WG3-135AN，WG3-135AR，WG4-135AN，WG4-135AR，WG4-200AN，WG4-200AR，WG4-340AN，WG4-340AR WS系列：WS2-030CN，WS3-060CN，WS3-085CN，WS3-135CN，WS4-135CN，WS4-200CN，WS4-340CN WEA系列：WEA4-135CN WEC系列：WEC2-030AN，WEC3-135AN，WEC4-135AN，WEC4-200AN，WEC4-340AN WE、WP系列：WE6-500BN，WE6-850BN，WP6-500BN，WP6-850BN DME系列小力值：DME2-0015CN，DME2-003CN，DME2-006CN，DME2-012CN DME2-020CN SDE系列数显扭力起子：SDE2-05BN，SDE2-2BN，SDE2-4BN

10公斤数显式扭矩扳手=40公斤数显扳手=数显扭矩扳子=

我司历来把"用户第一、质量第一、服务第一"作为创新发展的基石，愿与各地朋友真诚合作，共图发展，携手开创仪器业的新局面为提高衡器工业参与国际竞争我们将不遗余力,我们的服务宗旨是：用户满意是我司最真诚的心愿。

我的网站：<http://www.hgyiqi.com/>

欢迎新老顾客致电咨询洽谈，谢谢！顺祝商祺!

10公斤数显式扭矩扳手=40公斤数显扳手=数显扭矩扳子=