

济南市发电机出租租赁(章丘发电机出租)

产品名称	济南市发电机出租租赁(章丘发电机出租)
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	500.00/天
规格参数	品牌:康明斯 型号:50 美国:400千瓦
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

济南市发电机出租租赁(章丘发电机出租)铁芯片间短路 (1) 铁芯叠片松弛, 当发电机运转时铁芯产生振动而损坏绝缘; 铁芯片个别地方绝缘受损伤或铁芯局部过热, 使绝缘老化, 就按原计划条中的方法进行处理。(2) 铁芯片边缘有毛刺或检修时受机械损伤。应用细锉刀除去毛刺, 修整损伤处, 清洁表面, 再涂上一层硅钢片漆。(3) 有焊锡或铜粒短接铁芯, 应刮除或凿除金属熔接焊点, 处理好表面。(4) 绕组发生弧光短路, 也可能造成铁芯短路, 应将烧损部分用凿子清除后, 处理好表面。

发电机失去剩磁, 起动时不能发电 (1) 停机后经常失去剩磁, 是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢, 剩磁较少。当停机后励磁绕组没有电流时磁场就消失, 应备有蓄电池, 在发电前先进行充磁。(2) 发电机的磁极失去磁性, 应在绕组中通入比额定电流大的直流电流(时间很短)进行充磁, 即能恢复足够的剩磁