

办公楼备用35kw全自动汽油发电机

产品名称	办公楼备用35kw全自动汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO35 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

办公楼备用35kw全自动汽油发电机

汽油发电机组的挑选应考虑的首要要素

机组的挑选应考虑的首要要素主要有机械与电气功用、机组的用途、负荷的容量与改动规模、主动化功用等。

(1) 机组的用途。因为汽油发电机组可用于常用、备用和应急等3种状况。因而不同用途对汽油发电机组的要求就有所区别。

(2) 负荷容量。应依据不同用途挑选负荷容量和负荷的改动规模，承认汽油发电机组的单机容量和备用汽油发电机组容量。

(3) 机组的运用环境条件（首要指海拔高度和气候条件）。

(4) 汽油发电机的挑选。

(5) 发电机与励磁办法的挑选。

(6) 汽油发电机的主动化功用的挑选。

办公楼备用35kw全自动汽油发电机汽油发电机组输出电压不安稳的原因是什么呢？

- 1、汽油发电机组作业振荡过大；处理办法：查看汽油发电机组避震设备。
- 2、汽油发电机引擎速度不安稳。处理办法：调整或替换引擎燃油体系零件使其速度安稳。

- 3、电线接线部份松动；处理办法：查看汽油发电机组各衔接部分，并与修补。
- 4、汽油发电机操控屏电压-电流挑选开关失效。处理办法：汽油发电机组替换该开关。
- 5、操控屏电压调整电阻器失效。处理办法：替换电压调压电阻器。
- 6、电压表失效。处理办法：换电压表。
- 7、调压器不良或未调整调压器。处理办法：查看调压器。

以上汽油发电机输出电压不安稳的或许原因及处理办法期望能给用户带来协助。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480*780*1060mm