

东营混凝土对环氧地坪漆工程的影响

产品名称	东营混凝土对环氧地坪漆工程的影响
公司名称	山东斯泰普力高新建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广饶县开发区团结路以东、5号路以南
联系电话	86-05467072677 18766763786

产品详情

东营混凝土对环氧地坪漆工程的影响 联系人 董菲 18706662925 环氧地坪漆工程对于混凝土的要求也是相当严格的，混凝土的质量同样也影响着环氧地坪漆工程的质量。混凝土对环氧地坪漆工程的影响（董菲18706662925）。常见的混凝土基层缺陷：1、强度低。环氧地坪漆常规要求混凝土地面强度在C20以上，如果强度小于C20，环氧地坪漆投入使用后很容易因为混凝土地面本身破损而连带受损。另一个是黏结强度，一般要求大于1.5Mpa，如果混凝土地面黏结强度不达标，环氧地坪漆很容易脱落。2、防水性能。混凝土地面一般要求施工防水层以隔绝地下水（一楼，或地下室），如果环氧地坪漆施工在没有防水层的混凝土地面上，但地下水气上冒时，环氧地坪漆会出现气泡的弊病。3、地面疏松。如果混凝土地面疏松，一脚就能蹭出砂石灰尘，那环氧地坪漆很难施工，一方面材料用料会大幅上升，一方面黏结效果很难达标。混凝土对环氧地坪漆工程的影响。 每种地坪材料都对混凝土有很高的要求，我们在做环氧地坪漆的时候也要重视混凝土的施工和要求。混凝土对环氧地坪漆工程的影响。联系人 董菲 18706662925 地址 东营广饶经济开发区团结路 更多信息请查看www.dipingqi360.com
www.diping360.cn 本文出处：www.dipingqi360.com 2012.8.23