

南充市静音发电机出租/低噪音低油耗

产品名称	南充市静音发电机出租/低噪音低油耗
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	康明斯:23 k50:22 美国:21
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

产品详情

发电机维修燃油供给系故障原因分析与排除：

(1) 柴油发电机的油箱无柴油 加油排空气即可启动

燃油系统堵塞或油管破裂导致燃油无法正常供应，应检查燃油管路是否畅通，并及时更换损坏的部件。

(2) 柴油过滤器 油管堵塞 清洗滤网 把油管内的污垢吹走 或更换滤清器的滤网和油管

燃油系统堵塞会导致燃油无法正常供应，应检查燃油过滤器是否堵塞，并及时清洗或更换。

燃油系统堵塞会导致燃油无法正常供应，应检查燃油过滤器是否堵塞，并及时清洗或更换。

燃油系统堵塞会导致燃油无法正常供应，应检查燃油过滤器是否堵塞，并及时清洗或更换。

冷却系统的故障分析与排除：

1 水泵漏水 应更换水泵水封变硬或水封弹簧变软 造成水泵漏水 更换水封和水封弹簧 如水泵的各部件严重损坏

2 节温器损坏 也会引起水温升高 如节温器损坏不起节温作用 就应更换节温器

3 水泵轴承损坏 水泵不能正常运转而致使水温升高 需更换水泵轴承 如水泵各部件损坏严重 更换

4 水箱漏水 修复或更换水箱

水箱漏水会导致冷却液无法正常循环，应检查水箱是否有裂缝，并及时修复或更换。

水箱漏水会导致冷却液无法正常循环，应检查水箱是否有裂缝，并及时修复或更换。

水箱漏水会导致冷却液无法正常循环，应检查水箱是否有裂缝，并及时修复或更换。

水箱漏水会导致冷却液无法正常循环，应检查水箱是否有裂缝，并及时修复或更换。