

# TH6513BX2-T导轨伸缩式防护罩昆明机床 不锈钢防护板 德克保护专家

产品名称	TH6513BX2-T导轨伸缩式防护罩昆明机床 不锈钢防护板 德克保护专家
公司名称	盐山德克机床附件制造有限公司
价格	356.00/件
规格参数	德克:2100 MA600:1300 河北:652
公司地址	河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号
联系电话	0317-6349313 18632716263

## 产品详情

昆明机床TH6513BX2-T导轨伸缩式防护罩 不锈钢防护板

德克防护专家昆明机床TH6513BX2-T导轨伸缩式防护罩 不锈钢防护板 德克防护专家

原装进口零部件加工中心排屑机 机械配套排屑器排屑机常见故障及处理方法：1、排屑机初次安装接通电源后电机不运转解决方法：查看电机电源输入电压是否正常，有无虚接现象。2、电机空转，输送链版不运行解决方法：为延长电机使用寿命，我们对减速机加装了保护器，打开链盒轻轻紧动保护器螺丝直到输送链条运行为止。3、排屑过程中出现卡壳或碎屑卡入链条无法运转解决方法：出现这种问题需要立即停止排屑机的工作将卡入链板的碎屑取出，并及时向厂家咨询。4、铁屑经常卡滞，不能正常排出：这种情况的出现主要是由于螺旋状的铁屑太长，有时一根铁屑能达到3-5米，丝丝连连，越积越多造成卡滞。

1?????????



机采取国外技术。美观大方，排屑顺畅；7、很是合适钢、铝等材质的卷屑输送，属于一种多功能性排屑  
装配。

德克加工中心HCN4000IIL排屑机 进口小巨人机床排屑器