

# 株洲丙烯酸篮球场设计铺设 株洲塑胶篮球场施工 视频

产品名称	株洲丙烯酸篮球场设计铺设 株洲塑胶篮球场施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	厚度:3-8mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

株洲丙烯酸篮球场设计铺设 株洲塑胶篮球场施工 视频

承接范围：株洲、天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区、渌口区，攸县、茶陵县、炎陵县，醴陵市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

在很多地方的塑胶跑道都会有些开裂，那么这种不同程度的开裂跟什么有关系呢？

原因一：我们在铺设塑胶跑道时运用的是硅PU球场材料，这种材料需要我们进行调配，在调配的过程中有时候由于铺设人员的技术不过关掌握不了，会搅拌不均匀，呈现两种组分没有充分反响。

处理方法：材料调配人员在铺设塑胶跑道塑胶球场时严格按照方案里的材料比例配比材料，要适量增强搅拌时间，要材料与助料完全混合才能施工。

原因二：由于底胶涂层未干透，有些不了解状况的施工对就会进行下一道工序施工，两个涂层内外伸缩力不分歧。

处理方法：工程监管人员，严格按标准的施工规范要求施工人员，底胶一定要完全干透和固化才能进行

下道工序。

原因三：各个涂层薄厚不均匀，局部涂层过薄过厚，都会导致塑胶跑道开裂。

处理方法：按标准处理硅pu篮球场施工的基础地面，滚涂底胶时，注意面层的厚度是否均匀，针对涂层薄的位置加及补强。

原因四：主要的是面层材料挥发必浓缩剂含量过高，影响成膜的结合力而造成涂膜干裂。

处理方法：面层材料调配时不宜加重浓缩剂和助料的成份。

原因五：面层过厚，表面干透固化了，内部还有不干的現象。

处理方法：漫刮球场面层材料时，每道厚度不可以超过2mm，分数道进行施工。

所以说，导致塑胶跑道开裂的原因是在进行铺设塑胶跑道时，没有严格按照方案进行。

株洲丙烯酸篮球场，株洲塑胶篮球场施工，株洲塑胶篮球场