

清远罗茨风机维修、清远罗茨鼓风机维修

产品名称	清远罗茨风机维修、清远罗茨鼓风机维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	章丘牌:110KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

主营：清远罗茨风机维修、英德罗茨风机维修、连州罗茨风机维修、佛冈罗茨风机维修、阳山罗茨风机维修、清新罗茨风机维修、连山罗茨风机维修、连南罗茨风机维修、机壳为整体构造时,先把齿轮和轴承等零件从转子上拆卸下来,并将前、后墙板从机壳两端卸去,然后对转子进行拆卸。如果转子不大,徒手就可将其从机壳中卸的转子,用绳子将其一端托住对于重量较将绳并在另一端施加推力,慢慢将其推移来。对于采用水平中分结构的鼓风机,先拆卸主、副油子向外拖箱,再卸去上机壳和上墙板堵板,然后从下机壳中起吊,转子(上面带有齿轮和轴承等零件),将其移到机外。进行转子动平衡时,有时只须在转子的一端进行校正即可(例如,联轴器转动的悬臂式转子),有时需要分别在转子的两端交替进行(例如由皮带传动的转子);当*端已校正好后,需在端进行校正,当端已校核好了,需再在*端进行校正,如此反复数次,直到两端都符合要求为止,故用这些简单校正方法校正动平衡时,有时需要开动十几次到几十次。若按下述方法作***静平衡校正后,反可获得良好的结果。这方法是首先将单个轮子(叶轮、皮带轮等)分别作静平衡校正,再用逐次递加法,每次只装入一个轮子,作完静平衡校正后,再装一个轮子再进行校正,直到装入zui后一个轮子进行zui后一次静平衡校正后为止,在把转子转数降低到临界转数的条件下进行动平衡。这种平衡法不仅需要解决平衡机的结构和制造问题,操作也得依靠人员进行。

常见罗茨风机故障的维修方法：

关于风量不足处理：

- 1、转子缝隙大 处理方法用工具调整间隙；
- 2、密封漏气 处理方法更换密封装置；
- 3、过滤器网眼堵塞 处理方法是更换或者清洗过滤器。

电机过载的问题解决：

- 1、润滑油不行，这里建议调换**润滑油；
- 2、油环不转或者转动过慢，这里建议进行修理或者更换；

3、风机轴电机对中不良，这里建议重新对中。

密封磨损问题处理：

- 1、密封环与轴套同轴度误差大，解决方法更换磨损的零部件；
- 2、轴弯曲或杂物进入密封环，解决方法清除杂物并且进行轴校正；
- 3、转子振动太大或者轴承间隙过大，解决方法就是更换轴承清除变形影响。