

# 广东罗茨风机维修、珠海罗茨风机维修、深圳罗茨风机维修

产品名称	广东罗茨风机维修、珠海罗茨风机维修、深圳罗茨风机维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	章丘牌:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

我公司长期承接广东罗茨风机维修、广州罗茨风机维修、深圳罗茨风机维修、珠海罗茨风机维修、汕头罗茨风机维修、韶关罗茨风机维修、佛山罗茨风机维修、江门罗茨风机维修、湛江罗茨风机维修、茂名罗茨风机维修、肇庆罗茨风机维修、惠州罗茨风机维修、梅州罗茨风机维修、汕尾罗茨风机维修、河源罗茨风机维修、阳江罗茨风机维修、清远罗茨风机维修、东莞罗茨风机维修、中山罗茨风机维修、潮州罗茨风机维修、揭阳罗茨风机维修、云浮罗茨风机维修、广东省内都可以上门服务，广州东莞深圳惠州1~3小时到现场，广东其它地区4~8小时到现场：欢迎有需要的企业朋友们来电来函咨询。

- 1、检查各部位的紧固情况及销是否有松动现象。
- 2、鼓风机机体内部无漏油现象。
- 3、鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
- 4、注意润滑和散热情况是否正常，注意润滑油的质量，经常倾听鼓风机运行有无杂声，注意机组是否在不符合规定的工况下运行，并注意定期加黄油。
- 5、鼓风机的过载，有时不是立即显示出来的，所以要注意进、排气压力，轴承温度和电动机电流的增加趋势，来判断机器是否运行正常。
- 6、拆卸机器前，应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记，以\*\*\*装配后维持原来配合要求。
- 7、新机器或大修后的鼓风机，油箱应加以清洗，并按使用步骤投入运行，建议运行8小时后更换全部润滑油。
- 8、维护检修应按具体情况拟订合理的维修制度，按期进行，并做好记录，建议每年大修一次，并更换轴承和有关易损件。
- 9、鼓风机大修建议由人员进行检修。