



?????RS485,PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP,SYV?

如果长时间后，绝缘表面脱落严重，直径没有明显，则说明没有进行的辐照交联工艺处理。热水浸泡法把线芯或者电缆90 的热水中浸泡，正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1M /Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009M /Km，则说明没有经过的辐照交联工艺处理。(聚或者交联聚绝缘材料不适用此识别，可以用上述第二条的进行识别)。是一家集电线电缆生产、研发、销售、服务于一体化的现代化大型企业，主要生产经售35KV及以下电力电缆、架空电缆、铠装电缆、控制电缆等上百个规格品种，产品广泛应用于电力、能源、矿山、石化、水利、冶金、交通、建筑房地产等领域。耐火电缆的结构和普通电缆基本相。