

维修Kyosan氧化源控制器RFK50ZD-SK1

产品名称	维修Kyosan氧化源控制器RFK50ZD-SK1
公司名称	深圳市佳轩工业自动化有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	AE电源维修:MKS射频电源维修 ENI电源维修:Kyosan电源维修 射频电源维修:射频电源售后中心
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区建设五巷10号102
联系电话	17324483957 17324483957

产品详情

维修Kyosan氧化源控制器RFK50ZD-SK1

可维修范围包括：1、电源模块损坏;2、功率模组损坏;3、放大板击穿;4、射频功率管损坏;5、大功率电阻损坏;6、电容漏电;7、风扇损坏;8、二极管;9、电阻;10、大电解电容;11、电位器;12、电感;13、三极管;14、通讯集成电路芯片;15、变压器;16、接口;17、连接线;18、继电器;19、输出波形异常;20、推动电压持续下降导致报警;21、电流异常报警等