

# 伟创变频器故障代码Err2维修方法

产品名称	伟创变频器故障代码Err2维修方法
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	伟创变频器:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:Err2 接地
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

## 产品详情

伟创变频器显示ERR2, 主要是加速过电流。具体排查及处理对策如下：

- 1, 变频器输出回路存在接地或短路。可排除外围故障，检测电机或者中断接触器是否发生短路。
- 2, 急加速工况，加速时间设定太短。可增大加速时间
- 3, 过流失速抑制设定不合适。确认过流失速抑制（f3-19）已经使能;过流失速动作电流（f3-18）设定值太大，推荐在120%到150%之内调整。过流失速抑制增益（f3-20）设定太小，推荐在20到40之内调整
- 4, 手动转矩提升或V/F曲线不合适调整手动提升转矩或V/F曲线5, 对正在旋转的电机进行启动选择转速追踪启动或等电机停止后再启动6, 受外部干扰查看历史故障记录，若故障时电流值远未达到过流点值，需查找干扰源。