

伟创伺服报警代码Er.810维修方法

产品名称	伟创伺服报警代码Er.810维修方法
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	伟创伺服驱动:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:ER810
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

伟创伺服报警代码Er.810，伺服电机报警Er，表示伺服驱动器过电流故障。

引起伺服电机故障的主要原因有以下几种：伺服电机主电路电缆或电机主电路电缆接线错误或者接触不良；

驱动器或电机主电路电缆内部短路或者接地短路；

伺服电机内部短路或者接地短路；伺服电机内部短路或在接地短路；

伺服电机编码器接线老化腐蚀了；外接的再生泄放电阻过小或者短路了。希望可以帮到您哦。