

伟创伺服驱动器故障代码90

产品名称	伟创伺服驱动器故障代码90
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	伟创伺服驱动:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:90
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

复位没有完成。伟创SD700伺服驱动器报C90故障是复位没有完成。检查U，V，W是否有缺相，主要是快速接头部分查看伺服运转电流波动是不是很大，如果很大，可能是伺服刚性太大了，建议不要使用自动谐波功能。