

南宁专修变速箱波箱、方向机、电脑板、仪表盘等，可上门取件

产品名称	南宁专修变速箱波箱、方向机、电脑板、仪表盘等，可上门取件
公司名称	广西新西武联合再生资源有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南宁市江南区钦州路华辰云谷新西武低碳修复科技中心
联系电话	19336018501 19336018501

产品详情

线乘汽娱乐导航中控电脑板等各种电子电路疑难问题。分支机构，专修变速箱波箱、方向机、ABS泵、有些车主会遇到打方向不顺畅，或者出现异响、方向盘不正等问题，这些问题西武电子都可以进行解决

汽车电脑板坏了的表现有：

- 1、汽车运行异常：发动机突然熄火后再启动困难，甚至不能启动；
- 2、汽车电脑板有异常气味：如电路短路；
- 3、温度异常：水温表的指示超过正常值或用手指触摸时便能感觉温度过高；
- 4、汽车有异常声响：如发动机爆震。

导致汽车电脑板损坏的原因是：

- 1、车辆被水浸泡过，电脑板出现腐蚀造成元件引脚断路、粘连或元件的损坏；
- 2、发电机直接给电脑板供电导致烧坏大功率继电器套管等元件