

东元变频器报警GF怎么解决维修

产品名称	东元变频器报警GF怎么解决维修
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	东元变频器:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:GF
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

东元变频器报警GF接地故障，

故障原因；1.马达绝缘不良2.负载侧配线不良

解决办法；先初步判断故障的几种可能性。在故障范围区域内，把可疑部分电路断开，以确定故障发生在断开前或断开后。通电检查如发现故障消失，表明故障多在被断开的电路中，如故障仍然存在，再做进一步断路分割检查，逐步排除怀疑，缩小故障范围，直到查出故障的真正原因。