

# 数控火焰等离子切割机维修改造-搬迁-升级-技术服务

产品名称	数控火焰等离子切割机维修改造-搬迁-升级-技术服务
公司名称	武汉华宇诚数控科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区庙山工业园特1号
联系电话	18986290037 18986290037

## 产品详情

数控火焰等离子切割机维修与改造，一般包括电气、电路的维修改造，还有机械部分的维修和对不合理结构进行设计与加工。维修的数控切割机包括：数控火焰切割机，数控等离子切割机，多头直条数控火焰等离子切割机，龙门式数控火焰等离子切割机，全自动数控相贯线切割机，并且我们具有十余年的维修经验。

- 1、维修数控类型：龙门式数控切割机，台式数控等离子切割机，多头直条数控火焰切割机，龙门式数控等离子火焰切割机和全自动数控等离子切割机都可以，其中数控等离子切割机，还有相应的套料软件的维修及销售。
- 2、改造的项目包括：火焰增加移动体及割炬，切割机增加等离子（国产、进口都可以），改造数控系统，改造等离子弧压调高等
- 3、数控切割机的搬迁及保养，调整导轨，海宝数控系统的系统备份，参数调整，操作培训

## 旧机升级改造业务

当前，市场有一大批生产于2017年以前的老旧的数控火焰切割机、等离子切割机和CO2激光切割机面临更新换代的迫切需求，为了满足这一需要，本公司现推出旧机升级改造业务。主要服务内容如下：

改造升级数控火焰切割机，包含升级数控系统和套料软件、增加等离子切割功能、改继电器控制为PLC控制提高可靠性等；

改造升级等离子切割机，包含升级数控系统和套断软件、升级弧压调高控制系统、升级气压稳定过滤装置、增加横梁移动体，改单枪切割为双枪切割、普通等离子升级为精细等离子切割等；

改造升级CO2激光切割机，包含升级数控系统和套料软件、改CO2激光为光纤激光、更改切割头高度跟踪控制系统等；

改造升级机床驱动部分，包括将原步进驱动改为伺服驱动、将X轴原来为单电机驱动的结构改为双电机驱动、增加电机功率从而提高机床动态响应和工作效率等；

旧机床电气部分自动化改造，即保留原机床主要的机械部分和驱动，拆除所有的电控部分，全部更换为新的数控系统、电控系统和相应的线路电缆等。

[数控等离子切割机价格](http://www.hycsk.com/category-15.html) <http://www.hycsk.com/category-15.html>

[龙门式数控切割机](http://www.hycsk.com/product-56.html) <http://www.hycsk.com/product-56.html>

[龙门式数控切割机](http://www.hycsk.com/category-7.html) <http://www.hycsk.com/category-7.html>

[龙门式数控火焰切割机](http://www.hycsk.com/product-17.html) <http://www.hycsk.com/product-17.html>

[龙门式数控火焰切割机](http://www.hycsk.com/product-37.html) <http://www.hycsk.com/product-37.html>

[龙门式数控等离子切割机](http://www.hycsk.com/product-16.html) <http://www.hycsk.com/product-16.html>

[龙门等离子数控切割机](http://www.hycsk.com/product-67.html) <http://www.hycsk.com/product-67.html>

[龙门式数控等离子切割机](http://www.hycsk.com/product-48.html) <http://www.hycsk.com/product-48.html>

[龙门式数控火焰等离子切割机](http://www.hycsk.com/product-61.htm) <http://www.hycsk.com/product-61.htm>