

# 销售美国海德福斯HYDRAFORCE EC10-30压力补偿元件UP10-30御荷阀

产品名称	销售美国海德福斯HYDRAFORCE EC10-30压力补偿元件UP10-30御荷阀
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

海德福斯HYDRAFORCE线圈 电磁阀 插装阀 比例阀 控制阀 换向阀

海德福斯HYDRAFORCE线圈6302024

海德福斯HYDRAFORCE线圈6306024

海德福斯HYDRAFORCE线圈6316230

海德福斯HYDRAFORCE线圈6352012

海德福斯HYDRAFORCE线圈6356024

海德福斯HYDRAFORCE线圈6366230

海德福斯HYDRAFORCE线圈4303624

海德福斯HYDRAFORCE线圈6315115

海德福斯HYDRAFORCE线圈6451624

海德福斯HYDRAFORCE线圈6316115

海德福斯HYDRAFORCE线圈4304120

海德福斯HYDRAFORCE线圈4304124

海德福斯HYDRAFORCE线圈4303710  
海德福斯HYDRAFORCE线圈4303712  
海德福斯HYDRAFORCE线圈4303720  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6301012  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6302012  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6305012  
海德福斯HYDRAFORCE线圈4303910  
海德福斯HYDRAFORCE线圈4303912  
海德福斯HYDRAFORCE线圈4303924  
海德福斯HYDRAFORCE线圈4304020  
海德福斯HYDRAFORCE线圈4304024  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6301024  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6301036  
海德福斯HYDRAFORCE线圈4303412  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6301006  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6301010  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6301020  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6301048  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6305024  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6315024  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6315230  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6302010  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6309424  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6401012  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6401024  
海德福斯HYDRAFORCE线圈6309737

海德福斯HYDRAFORCE线圈6309739

海德福斯HYDRAFORCE线圈4301852

海德福斯HYDRAFORCE线圈4301524

海德福斯HYDRAFORCE线圈4301512

海德福斯HYDRAFORCE线圈6316230

海德福斯HYDRAFORCE线圈4317220

海德福斯HYDRAFORCE线圈4317212

海德福斯HYDRAFORCE线圈4317210

海德福斯HYDRAFORCE线圈4305736

海德福斯HYDRAFORCE线圈4305724

海德福斯HYDRAFORCE线圈4305720

海德福斯HYDRAFORCE线圈4301893

海德福斯HYDRAFORCE线圈4301892

海德福斯HYDRAFORCE线圈6366230

SV08-20二位二通电磁阀(常开型)

SV08-47A三位四通电磁阀(中位M型)

SP08-20比例换向阀(二位二通常闭型)

PV72-20比例控制流量阀(常闭型)

PFR70-33E比例控制流量阀(压力补偿,常闭型)

ZL70-30比例控制流量阀双向常闭型

TS08-20比例控制溢流阀

CV04-20单向阀

## PC08-30液控单向阀

阀体采用精密铸造，的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。电磁比例阀在调整热力膨胀阀之前，必须确认空调制冷异常是由于热力膨胀阀偏离工作点引起的，而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。同时，必须保证感温包采样信号的正确性，温安装位置必须正确，不可安装在管道的正下方，以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。