

迈信伺服驱动器显示故障为err9维修

产品名称	迈信伺服驱动器显示故障为err9维修
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	迈信伺服驱动:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:ERR9
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

信伺服驱动器显示故障为err9您好亲，Err 9 编码器信号故障分析：驱动器内部问题1，软件设置。查看电机磁对级数是否设置正确。相应的软件要与之对应。2，控制板上码盘口5V电压是否正确。3，控制板码盘口处差分输入芯片26LV32可能损坏。4，电机动力线接线是否正确。电机问题

1，电机内部编码器烧坏。Err 9 编码器信号故障分析：驱动器内部问题1，软件设置。查看电机磁对级数是否设置正确。相应的软件要与之对应。2，控制板上码盘口5V电压是否正确。3，控制板码盘口处差分输入芯片26LV32可能损坏。4，电机动力线接线是否正确。电机问题

1，电机内部编码器烧坏。希望可以帮到您哦。