

临朐县出租发电机【24小时服务】

产品名称	临朐县出租发电机【24小时服务】
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

发电机不发电的原因及处理方法

- 1.接线错误。按接线图检查纠正。
- 2.转速太低。测量转速并使之保持额定值。
- 3.定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物，接线螺丝松脱，连接线断线、定子绕组断线。用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况。
- 4.励磁回路断线或接触不良。用万用表查明断线处，将断线处重新焊牢包扎绝缘。
- 5.整流管(包括整流二极管、可控硅)损坏。调换已损坏的元件。
- 6.电刷与滑环接触不良或电刷压力不够。清洁滑环表面，打磨电刷，使其与滑环表面吻合，增加电刷压力。
- 7.刷握生锈，电刷不能上下滑动。用砂布擦净刷握内表面，如损坏，应更换。

8.励磁机电刷位置不正确，电刷损坏或弹簧压力不够。将电刷调至正确位置，更换电刷，调整弹簧压力。

。

9.原动机旋转方向不对。改变原动机旋转方向。

10.励磁机绕组接线错误，极性接反。改正绕组接线，并按其极性用干电池、蓄电池重新充磁