

工程螺旋桩钻机电柜590维修西安、甘肃

产品名称	工程螺旋桩钻机电柜590维修西安、甘肃
公司名称	西安来昌机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	欧陆:590 西门子:6RA70
公司地址	西安市莲湖区纬26街宏林尚品1号楼2单元2405室 (注册地址)
联系电话	18291960960

产品详情

本公司一直奔着专业高效的服务，销售和维修欧陆SSD欧陆、西门子、ABB、CT直流调速器派克（parker）SSD590系列、SSD590+系列、SSD590C、SSD590P、SSD512C、SSD514C系列维修590调速器范围包括：不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等，欧陆590P欧陆590C故障报警OVERSPEED 维修欧陆590P故障报警FIELD OVER I（励磁过流）维修欧陆590P故障报警SPEED FEEDACK（速度反馈故障）维修欧陆590P故障报警FIELD FAILED（励磁故障）维修欧陆590P故障报警3 PHASE FAILED（3相故障）维修欧陆590P故障报警OVER I TRIP（电机电枢过流）维修派克（parker）590常出现的故障有:欧陆590P/C欧陆591 P/C速度不稳长期供应：派克（parker）欧陆SSD590P/591P直流调速器、590+直流调速器、欧陆590直流调速器、欧陆590+直流调速器3、现货优价供应德国IXYS可控硅，IXYS整流桥模块MCC19-16、MCC26-16、MCC95-16、MCC162-16、MCC162-14、MCC312-16、MCC501-16、MCC570-16.IXYS磁场可控硅VHF2 8-14、VHF28-16、VHF36-16。专业经营：SKKT，SKKH，SKKD，SKD，SKB，SKKE，SKMD，SKND等SEMIKRON西门康可控硅，SEMIKRON西门康整流桥，快恢复模块。SKKT92B16E、SKKT106-16E、SKKT162-16E、SKKT273、SKKT330派克（parker）欧陆SSD512C、514C、590C、590P/591P、590+直流调速器、欧陆590直流调速器、欧陆590+直流调速器；派克（parker）590直流调速器、派克（parker）590+直流调速器,590P直流调速器，591P直流调速器590调速器报警信息:OVERSPEED 超速报警 MISSING PULSE 丢失脉冲报警FIELD OVER I 励磁过电流报警HEATSINK TRIP 散热器过热报警THERMISTOR 外接热敏电阻报警OVER VOLTS (VA) 过电压报警SPEED FEEDBACK 速度反馈报警ENCODER FAILED 编码器故障FIELD FAILED 励磁故障3PHASE FAILED 3相故障PHASE LOCK 锁相5703 RCV ERROR 5703RCV错误STALL TRIP 堵转跳闸OVER I TRIP 过电流跳闸ACCTS FAIED ACCTS (互感器) 故障AUTOTUNE ERROR 自动调谐出错