

## 广数驱动器err17报警原因和维修方法

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 广数驱动器err17报警原因和维修方法              |
| 公司名称 | 深圳市宝安区集信自动化设备经营部                 |
| 价格   | 199.00/件                         |
| 规格参数 | 广数伺服:维修<br>全国:邮寄上门都可以<br>故障:专业维修 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路               |
| 联系电话 | 15190097054 15190097054          |

### 产品详情

Err17报警属于速度响应异常。建议你对调X轴和Z轴的驱动器排查，如果仍然是这个驱动器有报警，说明驱动器损坏，需要返修。如果对调后X轴驱动器没有报警小发猫。

——像这种情况，您应该考虑外界电磁谐波干扰的，从经验来讲，这种可能性较大，如果是谐波原因的话，建议加装伺服驱动器输入端专用滤波器或者是伺服驱动器输入端专用电后面会介绍。