

济宁市出租 发电机 济宁市中心有发电机出租

产品名称	济宁市出租 发电机 济宁市中心有发电机出租
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	666.00/天
规格参数	品牌:康明斯 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

济宁市出租 发电机 济宁市中心有发电机出租 由于制造装配不当，铁芯没有紧固好。如果是整个铁芯松弛，对于小型发电机，可用两块小于定子绕组端部内径的铁板，穿上双头螺栓，收紧铁芯。待恢复原形后，再将铁芯原来夹紧螺栓紧固。如果局部性铁芯松弛，可先在松弛片间涂刷硅钢片漆，再在松弛部分打入硬质绝缘材料即可 [2]。铁芯片间短路

(1) 铁芯叠片松弛，当发电机运转时铁芯产生振动而损坏绝缘；

铁芯片个别地方绝缘受损伤或铁芯局部过热，使绝缘老化，就按原计划条中的方法进行处理。(2) 铁芯片边缘有毛刺或检修时受机械损伤。应用细锉刀除去毛刺，修整损伤处，清洁表面，再涂上一层硅钢片漆。(3) 有焊锡或铜粒短接铁芯，应刮除或凿除金属熔接焊点，处理好表面。

(4) 绕组发生弧光短路，也可能造成铁芯短路，应将烧损部分用凿子清除后，处理好表面。

发电机失去剩磁，起动时不能发电

(1) 停机后经常失去剩磁，是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢，

剩磁较少。当停机后励磁绕组没有电流时磁场就消失，应备有蓄电池，在发电前先进行充磁。(2) 发电机的磁极失去磁性，应在绕组中通入比额定电流大的直流电流(时间很短)进行充磁，即能恢复足够的剩磁济宁市出租 发电机 济宁市中心有发电机出租 济宁专业租赁发电机 环保型吧 型号齐全

免押金