

联合收割机改装防陷半链轨防陷防滑

产品名称	联合收割机改装防陷半链轨防陷防滑
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西维村(注册地址)
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

各磨损部位按说明书规定要求进行润滑,特别是切割器动刀与定刀处,应2~3h添加1次润滑油;在作业过程中出现异常,应立即关闭发动机,检查出现异常的地方,堵塞的地方要及时清理,破损的地方及时更换,不能抱着能拖就拖的心理,继续蛮干,以免引起其他好的零部件发生破损;在使用过程中,要经常检查油、水是否符合要求,不足时应及时添加。

宁津县宏立农业机械有限公司主营农机铸造建于一九年,是以主要生产各种材质球墨铸件的工厂,建厂以来为全国各地研制、生产、加工、各种建筑业、机械、铁路、石油、矿山、市政等主体件及配件,本厂技术力量雄厚

生产产品广泛,产品全国各地,部分产品出口韩国、日本等,产品的各项指标已达到国内外同类产品的水平,在国内享有很好的口碑和信誉。